

Я, Галычук Нонна Александровна, помощник оценщика, оценочной компании «АВЕРТА ГРУПП» произвела осмотр ТС.
Место расположения объекта: 660015, Красноярский край, п. Солонцы, пр. Котельникова, 7/4.


ХАРАКТЕРИСТИКА ТС	
Марка, модель	VOLKSWAGEN POLO
Цвет кузова	Черный
Идентификационный номер (VIN)	XW8ZZZ61ZKG044177
Источники данных об идентификационных признаках ТС (заводская табличка, данные ПТС и т.п.)	Заводские таблички, данные ПТС
Год изготовления	2019
Пробег на дату осмотра, км.	-
Источники данных по пробегу (показания одометра, данные документов, со слов представителя заказчика)	-
Модель, № двигателя	CWV 637538
Рабочий объем двигателя, куб. см.	1598
Тип коробки двигателя	АКПП
Мощность двигателя, л.с., (кВт)	110 (81)
ПТС/ПСМ №	40 РВ 182822
ВНЕШНИЙ ОСМОТР	
Запуск двигателя (если не произведен указать причину)	Не произведен, отсутствуют ключи
Транспортное средство	Неисправное, авто после ДТП
Видимые дефекты/повреждения ТС (при наличии)	Повреждение капота, фар, передних крыльев и подкрылков, лобового стекла системы охлаждения, деталей ДВС и передней подвески; вмятины и царапины на задней правой двери и заднем правом крыле; система безопасности водителя и переднего пассажира нарушена (выстрелили подушки безопасности); повреждена передняя панель салона;
Повреждения кузова	Присутствует
Наличие царапин и потертостей	Присутствует
Присутствие следов коррозии	-
Наличие повреждения деталей	Присутствует
Состояния салона, обивки сидений	Неудовлетворительное
Состояние лакокрасочного покрытия	Неудовлетворительное
Состояние оптических приборов	Неудовлетворительное
Работоспособность основного электрооборудования (магнитола, кондиционер, фары, стеклоподъемники, зеркала и др.):	-
Наличие/отсутствие признаков разукomплектованности (что из комплекта отсутствует)	Отсутствует передний бампер
Наличие дополнительного оборудования	-
Наличие на месте осмотра ключей зажигания. В случае отсутствия указать причину	Отсутствуют (авто изъят без ключей зажигания)
Дополнительная информация по обстоятельствам осмотра: - ТС не очищено от грязи или снега; - иные обстоятельства	Авто после ДТП;

Общее техническое состояние имущества
(необходимое подчеркнуть)

- новое (Новое, не зарегистрированное в ГИБДД АМТС в отличном состоянии, после выполнения предпродажной подготовки, без признаков эксплуатации)
- очень хорошее (Практически новое АМТС на гарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания и не требующие ремонта или замены каких-либо частей)
- хорошее (АМТС на послегарантийном периоде эксплуатации, с выполненными объемами технического обслуживания, не требующее текущего ремонта или замены каких-либо частей)
- удовлетворительное (Бывшее в эксплуатации АМТС с выполненными объемами технического обслуживания, требующее текущего ремонта или замены некоторых деталей, имеющее незначительные повреждения лакокрасочного покрытия)
- условно-пригодное (Бывшее в эксплуатации АМТС, в состоянии, пригодном для дальнейшей эксплуатации после выполнения работ текущего ремонта (замены) агрегатов, ремонта (наружной окраски) кузова (кабины))
- **неудовлетворительное (Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее капитального ремонта или замены номерных агрегатов (двигателя, кузова, рамы), полной окраски)**
- предельное (Бывшее в эксплуатации АМТС, требующее ремонта в объеме, превышающем экономическую целесообразность его выполнения; отсутствие технической возможности осуществления такового; непригодное к эксплуатации; непригодное к эксплуатации и ремонту)

Примечание: Осмотр проведён без применения средств инструментального контроля. В процессе эксплуатации или диагностики возможно выявление скрытых дефектов, по данной причине определить точное состояние ТС невозможно.

Внешний осмотр транспортного средства (легковое ТС)



- ✓ - вмятина
- - царапина
- - скол
- x - потёртость