АКТ ОСМОТРА
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

«13» мая 2022 г. Начало осмотра 7:30 Окончание осмотра 8:00

Место осмотра: РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Патриса Лумумбы, 4 А/1

Марка, модель: Opel Vivaro Год выпуска: 2021 г.

Регистрационный знак: Р 239 АТ 196

Идентификационный номер (VIN):

Z	8	T	V	F	A	H	X	G	M	M	0	0	7	0	8	3

№ кузова: Z8TVFAHXGMM007083 Цвет кузова: Серый

1-х комп. Акрил [V] 2-х комп. Акрил [ ] 2-х комп. металлик [ ] Перламутр [ ] Другое: _____

Тип кузова:
Седан [ ] Универсал [ ] Хэтчбэк [ ] Пикап [ ] Минивэн [ ] Купе [ ] Другой Фургон

Кол-во дверей: 5

Модель, номер двигателя: PSA, AHX (AH01), 10DY2XPSAAH01 4017852

Тип двигателя: Бензиновый [ ] | Дизельный [V]

Рабочий объем двигателя: 1997 куб.см. мощность двигателя: 149.6 л.с. (110 кВт)

Шасси (рама) № Отсутствует Тип КПП: АКПП [ ] МКПП [V] Правый руль [ ]

Пробег ТС по одометру: 15 065 км

Собственник: АО «Сбербанк Лизинг»
Выявленные дефекты: Повреждения в левой части кузова: Капот, крыло, бампер, дверь, фара. Отсутствует левая ПТФ. Трещина на лобовом стекле., у ТС разряжен аккумулятор, двигатель не запускается.
Заключение: Акт составлен по наружному осмотру. Разборка ТС не производилась.

Оценщик: Самохин С.А. /_____/