

**АКТ  
ОСМОТРА И ИЗЪЯТИЯ «01» 09 2024г.**

к договору финансовой аренды (лизинга)  
№ 4186/4115/ДЛ от «10» августа 2022 г.  
ООО «СОВТРАНС»

Адрес места осмотра и изъятия:

Москва Ленинский п.о.  
Каширское шоссе 31 км 35/9

В присутствии:

1. ССТБ ООО «СОБИ-Лизинг» Курченко Ю.А.
2. РСЭБ ООО «СОБИ-Лизинг» Шмалеюк В.В.
3. \_\_\_\_\_

провели осмотр и изъятие следующего имущества:

№	Спецификация	Кол-во (шт.)
1	<p>Идентификационный номер: ХТС549005М2548230</p> <p>Наименование транспортного средства, определяемое его назначением: седельный тягач</p> <p>Марка: КАМАЗ</p> <p>Коммерческое наименование: М1840</p> <p>Категория транспортного средства в соответствии с Конвенцией о дорожном движении: категория С</p> <p>Категория в соответствии с ТР ТС 018/2011: N3</p> <p>Номер двигателя (двигателей): 0383171</p> <p>Номер шасси (рамы): ХТС549005М2548230</p> <p>Номер кузова (кабины, прицепа): 549000М0034240</p> <p>Цвет кузова (кабины, прицепа): белый</p> <p>Год изготовления: 2021</p> <p>Двигатели:</p> <p>Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): Mercedes-Benz, OM457LA.V/3, четырехтактный, с воспламенением от сжатия</p> <p>– рабочий объем цилиндров (см<sup>3</sup>): 11967</p> <p>– максимальная мощность (кВт) (мин<sup>-1</sup>): 295 (1900)</p> <p>Экологический класс: пятый</p> <p>Технически допустимая максимальная масса транспортного средства (кг): 18600</p> <p>Модификация: Отсутствует</p> <p>Оттенок цвета в соответствии со спецификацией организации-изготовителя транспортного средства (шасси): Белый RAL 9010</p> <p>Масса транспортного средства в снаряженном состоянии (кг): 8120</p> <p>Колесная формула/ведущие колеса: 4x2/задние</p> <p>Трансмиссия (тип): механическая</p> <p>Вид топлива: Компримированный природный газ, Дизельное топливо</p> <p>Изготовитель: Публичное акционерное общество «КАМАЗ», Российская Федерация,</p> <p>Выписка из электронного паспорта транспортного средства: 164301024796128</p> <p>Дата оформления электронного паспорта: 21.04.2021</p>	1
ИТОГО		1

Время начала осмотра 13 часов 30 минут.

Время окончания осмотра 13 часов 45 минут.



Результаты осмотра:

Пробег (моточасы): 324488 км. ТС в уязвимом виде.  
многочисленные сколы и царапины  
ЛКП. Повреждены: передний бампер,  
лобовое стекло, правая боковая  
окрепление, задние подкрылки.  
возможны скрытые повреждения.

Подписи участников осмотра:

1. Курченко Ю.А.

2. Амалюк В.В.

3. \_\_\_\_\_



М.П.

М.П.

М.П.