

1. Административная проверка

1.1 Данные об автомобиле

Тип автомобиля: Легковой

VIN

3

V

W

D

B

7

A

J

9

H

M

2

8

7

2

7

4

Марка	Volkswagen	Пробег	126 091
Модель	Jetta	Тип кузова	Седан
Год выпуска	2016	Цвет	Черный
Вид топлива	Бензиновый	Расположение руля	V Левый Правый
КПП	Робот	Объем двигателя (см³)	1395
Привод	Передний	Мощность (л.с.)	150

1.2 Комплектность

V ПТС	Сервисная книжка	Свидетельство о регистрации
Руководство	Инструменты	Треугольник
Аптечка	Огнетушитель	Балонный ключ
Ключ для секретных болтов	Домкрат	Компрессор
1 Комплект ключей	Комплект колес	Комплект ковриков
Запасное колесо	Дополнительно	Ткань
Полноразмерное		Резина
Докатка		Ткань и резина
Отсутствует		Отсутствует

1.3 Комплектация автомобиля

Антипробуксовочная система (ASR)	Электростеклоподъемники	V Центральный замок
V Антиблокировочная система (ABS)	V Передние	Сигнализация
Система курсовой стабилизации (ESP)	Задние	Бесключевой доступ
Система блок. дифференциала (EDS)	Шторки дверей	Регулировка сиденья водителя
Эл. распредел. тормозных усилий (EBD)	Шторка заднего стекла	V По высоте
Система помощи при парковке	Усилитель руля	Электропривод
Контроль мертвых зон	V Гидроусилитель	С памятью
Контроль смежных полос	Электрогидроусилитель	Регулировка сиденья пассажира
Подушки безопасности	Электроусилитель	По высоте
V Водительская	Датчики	Электропривод
Передний пассажир	Датчик дождя	С памятью
Задние пассажиры	Датчик света	Электропривод задних сидений
Боковые	Климат	Регулировка руля
Шторки	V Кондиционер	По высоте
Парктроники	1-зонный	V По высоте и вылету
Передний	2-зонный	Электропривод
Задний	3-зонный и выше	С памятью
Тип фар	Вентиляция передних сидений	Обивка салона
V Галогенные	Вентиляция задних сидений	Велюр
Ксеноновые	Круиз-контроль	Кожа
Биксеноновые	Мультимедиа	Комбинированный
Светодиодные	Кассетная	V Ткань
Противотуманные фары	CD	Алькантара
Огни дневного хода	DVD	Цвет салона
Омыватели фар	USB	Светлый
Освещение ободков фар	V AUX	V Темный
V Обогрев зеркал	Навигационная система	Люк
Подогрев руля	V Бортовой компьютер	Механический
Подогрев сидений	Камеры	Электрический
V Передние	Заднего вида	Панорамная крыша
Задние	Переднего вида	V Кожаный руль
Обогрев стекол	Боковые в зеркалах	Газобалонное оборудование
V Заднее	Легкосплавные диски	V Электростеклоподъемники
Зона покоя стеклоочистителей	Тонированные стекла	Автоматический запуск двигателя
Форсунки	Задние	Пневмоподвеска
Лобовое	Передние	Доводчики дверей
Предпусковой подогреватель	Тягово-сцепное устройство (фаркоп)	
Догреватель двигателя	Рейлинги	
	Поперечины рейлингов (багажник)	

2. Осмотр элементов кузова

ОК	ОК	З	Запотевание	О	Отсутствует	Р	Ржавчина
В	Вмятина	К	Красилось	ТЕ	Подтекание	С	Скол
ВС	Вспучивание	НР	Не работает	П	Порез	Л	Сломан
Г	Грязь	КЛ	Отклеен	ПТ	Потертость	Т	Трещина
ДФ	Деформация	ПР	Оторван	Б	Разбит	Ц	Царапина

2.1 Передняя часть	Повреждение - № фото
Дополнительный спойлер	
- Бампер	О-1
Фара и указатель поворотов (левый)	
- Фара и указатель поворотов (правый)	Б
- Решетка радиатора	О
- Капот	ДФ-5
Передняя панель	
Щетки стеклоочистителя	
- Лобовое стекло	Т-6
Крыша	
Люк (при наличии)	
Датчики парковки	

2.4 Задняя часть	Повреждение - № фото
Дополнительный спойлер	
- Бампер	Ц-22
Площадка заднего номера и подсветка	
Блок задних фонарей (левый)	
Блок задних фонарей (правый)	
Задняя дверь / Крышка багажника	
Заднее стекло	
Задняя панель	
Датчики парковки	

2.2 Передняя левая сторона	Повреждение - № фото
Бампер	
- Крыло	ДФ-13
Арка колеса	
Диск (колпак колеса)	
Шина колеса	
Наружное зеркало	
Повторитель поворота	
Дверь	
- Порог двери	
Молдинг двери	
Ручка двери	
Стойка ветрового стекла	
Брызговик	
Лонжерон	
Противотуманная фара (ходовой огонь)	

2.5 Передняя правая сторона	Повреждение - № фото
Бампер	
- Крыло	О-8
Арка колеса	
Диск (колпак колеса)	
Шина колеса	
Наружное зеркало	
Повторитель поворота	
- Дверь	Ц
- Порог двери	В-19
Молдинг двери	
Ручка двери	
Стойка ветрового стекла	
Брызговик	
Лонжерон	
Противотуманная фара (ходовой огонь)	

2.3 Задняя левая сторона	Повреждение - № фото
Бампер	
Крыло	
Арка колеса	
Диск (колпак колеса)	
Шина колеса	
- Дверь и центральная стойка	В-16
Порог двери	
Молдинг двери	
Ручка двери	
Стойка крыши	
Брызговик	
Лонжерон	

2.6 Задняя правая сторона	Повреждение - № фото
Бампер	
Крыло	
Арка колеса	
Диск (колпак колеса)	
Шина колеса	
Дверь и центральная стойка	
Порог двери	
Молдинг двери	
Ручка двери	
Стойка крыши	
Брызговик	
Лонжерон	
Крышка топливного бака и окантовка	

3. Осмотр салона							
ОК	ОК	З	Запотевание	П	Порез	Л	Сломан
Г	Грязь	НР	Не работает	ПТ	Потертость	Ц	Царапина
ДФ	Деформирован	ПР	Оторван	Ж	Прожжен		

3.1 Передняя часть	Повреждение - № фото
Торпедо	
Зеркало заднего вида	
Мультимедийная система	
Рулевое колесо	
Прикуриватель и пепельница	
Обивка потолка	
Манжета рычага КПП	
Крышка перчаточного ящика	
Подлокотник	
Передняя панель	
Центральная консоль	

3.2 Место водителя	Повреждение - № фото
Обивка двери и дверная ручка	
Коврики для пола/Настил пола	
Подушка и обивка сидения	
Обивка стойки ветрового стекла	
Обивка центральной стойки	

3.3 Место задн. левого пассажира	Повреждение - № фото
Обивка двери и дверная ручка	
Коврики для пола/Настил пола	
Подушка и обивка сидения	
Задняя стойка	

3.4 Багажник	Повреждение - № фото
Обивка багажника	
Коврик/настил багажника	
Освещение багажника	
Арка колеса (левая)	
Арка колеса (правая)	
Отсек запасного колеса	
Полка багажника	
Задняя панель	
Пол багажника	

3.5 Место задн. правого пассажира	Повреждение - № фото
Обивка двери и дверная ручка	
Коврики для пола/Настил пола	
Подушка и обивка сидения	
Задняя стойка	

3.6 Место переднего пассажира	Повреждение - № фото
Обивка двери и дверная ручка	
Коврики для пола/Настил пола	
Подушка и обивка сидения	
Обивка стойки ветрового стекла	
Обивка центральной стойки	

4. Проверка работы

	ОК	Не ОК	Краткое описание неисправности узла	№ фото
Состояние аккумулятора	☐	☒	акб разряжен	
Передние фары	☐	☐		
Противотуманные фары	☐	☐		
Задние фонари	☐	☐		
ГУР	☐	☒	горит ошибка	
Работа двигателя	☐	☐		
КПП	☐	☐		
Сцепление	☐	☐		
ABS	☐	☐		
Система курсовой устойчивости	☐	☒	горит ошибка	
Check-Engine	☐	☒	горит ошибка	
Air-Bag	☐	☐		
Кондиционер (передний)	☐	☐		
Кондиционер (задний)	☐	☐		
Аудиосистема	☐	☐		
Навигация	☐	☐		
Пневмоподвеска	☐	☐		
Бесключевой доступ	☐	☐		
Доводчики дверей	☐	☐		

5. Проверка под капотом

	ОК	Не ОК	Краткое описание неисправности узла	№ фото
Течь масла двигателя	☐	☐		
Течь масла КПП	☐	☐		
Уровень масла двигателя	☐	☐		
Уровень антифриза	☐	☐		
Уровень тормозной жидкости	☐	☐		
Уровень жидкости ГУР	☐	☐		

6. Проверка на подъемнике

	ОК	Не ОК	Краткое описание неисправности узла	№ фото
Тормозные магистрали (шланги)	☐	☐		
Амортизаторы передние	☐	☐		
Амортизаторы задние	☐	☐		
Защита днища	☐	☐		
Состояние днища	☐	☐		
Глушитель	☐	☐		
Трубы глушителя	☐	☐		
Геометрия кузова	☐	☐		

7. Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика не проводилась

8. Осмотр колес

СТОРОНА		ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ		☐	ЛЕТО	☐	ЗИМА	☐	ВСЕСЕЗОННЫЕ	№ фотографии
		МАРКА		РАЗМЕРНОСТЬ						
ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ							R		
	ПРАВАЯ							R		
ЗАДНЯЯ	ЛЕВАЯ							R		
	ПРАВАЯ							R		

СТОРОНА		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ			☐ ЛЕТО	☐ ЗИМА	☐ ВСЕСЕЗОННЫЕ	№ фотографии
		МАРКА		РАЗМЕРНОСТЬ				
ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ					R		
	ПРАВАЯ					R		
ЗАДНЯЯ	ЛЕВАЯ					R		
	ПРАВАЯ					R		

9. Дополнительная информация

Тест-драйв, а также осмотр днища, элементов силового агрегата, системы выпуска, подвески (снизу) автомобиля не проводились. ЛКП авто имеет повреждения кузова (сколы, царапины, вмятины). Салон автомобиля в грязном виде, требуется химчистка. Автомобиль после ДТП, возможны скрытые повреждения. На приборной панели горят ошибки (требуется диагностика).


Составил Акт Осмотра (техэксперт)

 Дата (ддммгг) _____ Подпись _____ ФИО _____

С Актом Осмотра согласен (клиент)

 Дата (ддммгг) _____ Подпись _____ ФИО _____


10. Фотографии автомобиля




Фронтальная часть и левый борт



Фронтальная часть




Задняя часть




Задняя часть и правый борт



Левый борт




Правый борт




Панель приборов




Передние сиденья




Задние сиденья



Багажник



Дополнительно



Дополнительно




Дополнительно




Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно

11. Фотографии повреждений



22. Бампер: Царапина



23. Бампер: Царапина



1. Бампер: Отсутствует



2. Бампер: Отсутствует



3. Бампер: Отсутствует



4. Бампер: Отсутствует



13. Крыло: Деформация



14. Крыло: Деформация



15. Крыло: Деформация



8. Крыло: Отсутствует

Бланк осмотра автомобиля № _____
Дата _____

Клиент _____
Площадка _____



9. Крыло: Отсутствует



10. Крыло: Отсутствует



11. Крыло: Отсутствует



12. Крыло: Отсутствует



16. Дверь и центральная стойка: Вмятина



17. Дверь и центральная стойка: Вмятина



18. Дверь и центральная стойка: Вмятина



5. Капот: Деформация



19. Порог двери: Вмятина



20. Порог двери: Вмятина



21. Порог двери: Вмятина



6. Лобовое стекло: Трещина



7. Лобовое стекло: Трещина

12. Фотографии колес