

1. Административная проверка

1.1 Данные об автомобиле

Тип автомобиля: Легковой

VIN

Z94CB41BBGR341683

Марка

KIA

Модель

Rio

Год выпуска

2015

Вид топлива

Бензиновый

КПП

Автомат

Привод

Передний

Пробег

144 715

Тип кузова

Седан

Цвет

Белый

Расположение руля

V

Левый

Правый

Объем двигателя (см³)

1591

Мощность (л.с.)

123

1.2 Комплектность

V ПТС

Руководство

Аптечка

Ключ для секретных болтов

1 Комплект ключей

Запасное колесо

Полноразмерное

Докатка

Отсутствует

Сервисная книжка

Инструменты

Огнетушитель

Домкрат

Комплект колес

Дополнительно

V Свидетельство о регистрации

Треугольник

Балонный ключ

Компрессор

Комплект ковриков

Ткань

Резина

Ткань и резина

Отсутствует

1.3 Комплектация автомобиля

Антипробуксовочная система (ASR)

V Антиблокировочная система (ABS)

Система курсовой стабилизации (ESP)

Система блок. дифференциала (EDS)

Эл. распред. тормозных усилий (EBD)

Система помощи при парковке

Контроль мертвых зон

Контроль смежных полос

Подушки безопасности

V Водительская

V Передний пассажир

Задние пассажиры

Боковые

Шторки

Парктроники

Передний

Задний

Тип фар

V Галогенные

Ксеноновые

Биксеноновые

Светодиодные

Противотуманные фары

Огни дневного хода

Омыватели фар

Освещение ободков фар

V Обогрев зеркал

Подогрев руля

Подогрев сидений

V Передние

Задние

Обогрев стекол

V Заднее

Зона покоя стеклоочистителей

Форсунки

Лобовое

Предпусковой подогреватель

Догреватель двигателя

Электростеклоподъемники

V Передние

V Задние

Шторки дверей

Шторка заднего стекла

Усилитель руля

V Гидроусилитель

Электрогидроусилитель

Электроусилитель

Датчики

Датчик дождя

Датчик света

Климат

V Кондиционер

1-зонный

2-зонный

3-зонный и выше

Вентиляция передних сидений

Вентиляция задних сидений

Круиз-контроль

Мультимедиа

Кассетная

CD

DVD

USB

AUX

Навигационная система

V Бортовой компьютер

Камеры

Заднего вида

Переднего вида

Боковые в зеркалах

Легкосплавные диски

Тонированные стекла

Задние

Передние

Тягово-сцепное устройство (фаркоп)

Рейлинги

Поперечины рейлингов (багажник)

V Центральный замок

Сигнализация

Бесключевой доступ

Регулировка сиденья водителя

V По высоте

Электропривод

С памятью

Регулировка сиденья пассажира

По высоте

Электропривод

С памятью

Электропривод задних сидений

Регулировка руля

По высоте

V По высоте и вылету

Электропривод

С памятью

Обивка салона

Велюр

Кожа

Комбинированный

V Ткань

Алькантара

Цвет салона

Светлый

V Темный

Люк

Механический

Электрический

Панорамная крыша

V Кожаный руль

Газобалонное оборудование

V Электростеклоподъемники

Автоматический запуск двигателя

Пневмоподвеска

Доводчики дверей

2. Осмотр элементов кузова					
ОК	ОК	З	Запотевание	О	Отсутствует
В	Вмятина	К	Красилось	ТЕ	Подтекание
ВС	Вспучивание	НР	Не работает	П	Порез
Г	Грязь	КЛ	Отклеен	ПТ	Потертость
ДФ	Деформация	ПР	Оторван	Б	Разбит
				Р	Ржавчина
				С	Скол
				Л	Сломан
				Т	Трещина
				Ц	Царапина

2.1 Передняя часть	Повреждение - № фото
Дополнительный спойлер	
Бампер	
Фара и указатель поворотов (левый)	
Фара и указатель поворотов (правый)	
Решетка радиатора	
Капот	
Передняя панель	
Щетки стеклоочистителя	
Лобовое стекло	
Крыша	
Люк (при наличии)	
Датчики парковки	

2.4 Задняя часть	Повреждение - № фото
Дополнительный спойлер	
Бампер	
Площадка заднего номера и подсветка	
Блок задних фонарей (левый)	
Блок задних фонарей (правый)	
Задняя дверь / Крышка багажника	
Заднее стекло	
Задняя панель	
Датчики парковки	

2.2 Передняя левая сторона	Повреждение - № фото
Бампер	
Крыло	
Арка колеса	
Диск (колпак колеса)	
Шина колеса	
Наружное зеркало	
Повторитель поворота	
Дверь	
Порог двери	
Молдинг двери	
Ручка двери	
Стойка ветрового стекла	
Брызговик	
Лонжерон	
Противотуманная фара (ходовой огонь)	

2.5 Передняя правая сторона	Повреждение - № фото
Бампер	
Крыло	
Арка колеса	
Диск (колпак колеса)	
Шина колеса	
Наружное зеркало	
Повторитель поворота	
Дверь	
Порог двери	
Молдинг двери	
Ручка двери	
Стойка ветрового стекла	
Брызговик	
Лонжерон	
Противотуманная фара (ходовой огонь)	

2.3 Задняя левая сторона	Повреждение - № фото
Бампер	
Крыло	
Арка колеса	
Диск (колпак колеса)	
Шина колеса	
Дверь и центральная стойка	
Порог двери	
Молдинг двери	
Ручка двери	
Стойка крыши	
Брызговик	
Лонжерон	

2.6 Задняя правая сторона	Повреждение - № фото
Бампер	
Крыло	
Арка колеса	
Диск (колпак колеса)	
Шина колеса	
Дверь и центральная стойка	
Порог двери	
Молдинг двери	
Ручка двери	
Стойка крыши	
Брызговик	
Лонжерон	
Крышка топливного бака и окантовка	

3. Осмотр салона							
ОК	ОК	З	Запотевание	П	Порез	Л	Сломан
Г	Грязь	НР	Не работает	ПТ	Потертость	Ц	Царапина
ДФ	Деформирован	ПР	Оторван	Ж	Прожжен		

3.1 Передняя часть	Повреждение - № фото
Торпедо	
Зеркало заднего вида	
Мультимедийная система	
Рулевое колесо	
Прикуриватель и пепельница	
Обивка потолка	
Манжета рычага КПП	
Крышка перчаточного ящика	
Подлокотник	
Передняя панель	
Центральная консоль	

3.2 Место водителя	Повреждение - № фото
Обивка двери и дверная ручка	
Коврики для пола/Настил пола	
- Подушка и обивка сидения	Ж
Обивка стойки ветрового стекла	
Обивка центральной стойки	

3.3 Место задн. левого пассажира	Повреждение - № фото
Обивка двери и дверная ручка	
Коврики для пола/Настил пола	
- Подушка и обивка сидения	Ж
Задняя стойка	

3.4 Багажник	Повреждение - № фото
Обивка багажника	
Коврик/настил багажника	
Освещение багажника	
Арка колеса (левая)	
Арка колеса (правая)	
Отсек запасного колеса	
Полка багажника	
Задняя панель	
Пол багажника	

3.5 Место задн. правого пассажира	Повреждение - № фото
Обивка двери и дверная ручка	
Коврики для пола/Настил пола	
- Подушка и обивка сидения	Г
Задняя стойка	

3.6 Место переднего пассажира	Повреждение - № фото
Обивка двери и дверная ручка	
Коврики для пола/Настил пола	
- Подушка и обивка сидения	Г
Обивка стойки ветрового стекла	
Обивка центральной стойки	

4. Проверка работы

	ОК	Не ОК	Краткое описание неисправности узла	№ фото
Состояние аккумулятора	☒	☐		
Передние фары	☒	☐		
Противотуманные фары	☐	☐		
Задние фонари	☒	☐		
ГУР	☒	☐		
Работа двигателя	☒	☐		
КПП	☒	☐		
Сцепление	☐	☐		
ABS	☒	☐		
Система курсовой устойчивости	☐	☐		
Check-Engine	☒	☐		
Air-Bag	☒	☐		
Кондиционер (передний)	☒	☐		
Кондиционер (задний)	☐	☐		
Аудиосистема	☒	☐		
Навигация	☐	☐		
Пневмоподвеска	☐	☐		
Бесключевой доступ	☐	☐		
Доводчики дверей	☐	☐		

5. Проверка под капотом

	ОК	Не ОК	Краткое описание неисправности узла	№ фото
Течь масла двигателя	☐	☐		
Течь масла КПП	☐	☐		
Уровень масла двигателя	☐	☐		
Уровень антифриза	☐	☐		
Уровень тормозной жидкости	☐	☐		
Уровень жидкости ГУР	☐	☐		

6. Проверка на подъемнике

	ОК	Не ОК	Краткое описание неисправности узла	№ фото
Тормозные магистрали (шланги)	☐	☐		
Амортизаторы передние	☐	☐		
Амортизаторы задние	☐	☐		
Защита днища	☐	☐		
Состояние днища	☐	☐		
Глушитель	☐	☐		
Трубы глушителя	☐	☐		
Геометрия кузова	☐	☐		

7. Компьютерная диагностика

Компьютерная диагностика не проводилась

8. Осмотр колес

СТОРОНА		ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ	☐ ЛЕТО	☐ ЗИМА	☐ ВСЕСЕЗОННЫЕ		№ фотографии
			МАРКА	РАЗМЕРНОСТЬ			
ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ				R		
	ПРАВАЯ				R		
ЗАДНЯЯ	ЛЕВАЯ				R		
	ПРАВАЯ				R		

СТОРОНА		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ		☐ ЛЕТО	☐ ЗИМА	☐ ВСЕСЕЗОННЫЕ	№ фотографии
		МАРКА	РАЗМЕРНОСТЬ				
ПЕРЕДНЯЯ	ЛЕВАЯ					R	
	ПРАВАЯ					R	
ЗАДНЯЯ	ЛЕВАЯ					R	
	ПРАВАЯ					R	

9. Дополнительная информация

Тест-драйв, а также осмотр днища, элементов силового агрегата, системы выпуска, подвески (снизу) автомобиля не проводились. ЛКП авто имеет повреждения кузова (сколы, царапины, вмятины). Салон автомобиля в грязном виде, требуется химчистка.

Составил Акт Осмотра (техэксперт)

Дата (ддммгг)

Подпись

ФИО

С Актом Осмотра согласен (клиент)

Дата (ддммгг)


Подпись

ФИО


10. Фотографии автомобиля




Фронтальная часть и левый борт



Фронтальная часть



Задняя часть




Задняя часть и правый борт




Левый борт



Правый борт




Панель приборов



Передние сиденья



Задние сиденья



Багажник



Подкапотное пространство



Дополнительно




Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно



Дополнительно

11. Фотографии повреждений

12. Фотографии колес